

91-53

Hull, Québec

Bureau de la Gilmour and Hughson Limited
Parc Jacques-Cartier

ÉNONCÉ DE VALEUR PATRIMONIALE

Le bureau de la Gilmour and Hughson Limited a été construit en 1892, par un maçon d'Ottawa du nom de Richard Lester, pour servir de siège administratif à cette compagnie forestière. L'annexe située à l'arrière a été érigée à une date indéterminée. Le bâtiment est maintenant propriété de la Commission de la capitale nationale (CCN). Voir le rapport 91-53 du BEEFP.

Raisons de la désignation

Le bureau de la Gilmour and Hughson Limited a été désigné "reconnu" pour des raisons historiques et pour ses qualités architecturales de conception et d'exécution.

L'histoire du bureau de la Gilmour and Hughson Limited est intimement liée à celle de l'exploitation forestière de la vallée de l'Outaouais, entre 1850 et 1925. Les familles Gilmour et Hughson sont reconnues pour avoir joué un rôle majeur dans le commerce du bois de sciage, non seulement dans la région, mais en Amérique du Nord. Cette industrie a été le moteur du développement économique de Hull. Le bureau de la Gilmour and Hughson Limited en est un des derniers témoins tangibles.

Cet édifice de pierre, dont le plan est dominé par une imposante chambre-forte et un foyer à deux âtres, a été conçu comme un bâtiment utilitaire. Un choix de matériaux de qualité - certains proviendraient du chantier de construction des édifices est et ouest de la colline parlementaire - et des détails d'exécution soignés lui confèrent son caractère unique.

Éléments caractéristiques

La valeur patrimoniale de cet édifice repose sur sa forme architecturale compacte, reflet d'une organisation spatiale spécifique, sur des matériaux et des techniques de construction appropriés, ainsi que sur des éléments décoratifs inusités.

Le bureau de la Gilmour and Hughson Limited est un édifice carré de deux étages, surmonté d'une toiture tronquée à quatre versants. Le choix d'utiliser des murs massifs en maçonnerie, pour cet édifice administratif qui abritait un chambre-forte, était tout à fait approprié. L'organisation interne de l'édifice se reflète sur les élévations. Elles sont toutes différentes et, à l'exception du mur est, elles sont

.../2

asymétriques. À l'arrière, une petite annexe en forme d'appentis vient cacher une partie du mur d'origine. Parce que ces formes et principes de composition définissent le caractère du bâtiment, ils méritent d'être préservés. Il conviendrait toutefois de rétablir les deux portes sur le côté est de l'annexe. Une recherche plus poussée sur les circonstances de la construction de cet ajout permettrait d'accroître nos connaissances sur l'histoire du bâtiment.

Les murs de l'édifice d'origine sont en pierres équarries posées à assises irrégulières et avec chaînage d'angle. Deux bandeaux de pierre calcaire de Potsdam encerclent l'édifice au niveau de la fondation et à deux pieds de la toiture. La cheminée, les seuils, les linteaux et les chaînages de pierre bossée autour des ouvertures sont autant de détails architecturaux à conserver. Il en est de même des éléments décoratifs inusités tels qu'une gargouille située au-dessus de l'entrée principale, ainsi que les médaillons et les rosaces sculptées, qui ajoutent une note de fantaisie. Une meilleure solution pour le perron et pour la porte d'entrée principale assurerait une meilleure perception du bâtiment. Il est recommandé d'effectuer les réparations structurales requises avant de réparer les murs de maçonnerie endommagés. Les nouveaux joints devraient reproduire le profil des anciens et le mortier être de même type. Les pierres fissurées irrécupérables seraient remplacées par des pierres du même genre et les réparations impropres refaites selon les règles de l'art.

Les fenêtres de bois à guillotine définissent le caractère architectural de cet édifice et il est souhaitable qu'elles soient conservées. Un entretien régulier est le meilleur garant de leur longévité. Les mêmes commentaires s'appliquent à l'avant-toit. Si certaines planches pourries devaient être remplacées, les nouvelles devraient respecter le profil des anciennes.

Le rez-de-chaussée est organisé autour d'une chambre-forte centrale de maçonnerie; sa porte de métal possède encore sa quincaillerie. Comme autres éléments intérieurs importants, on retrouve le foyer de brique à deux âtres, situé entre la salle principale et la pièce fermée, ainsi que l'escalier ouvert qui mène à l'étage. L'intégrité de l'édifice repose sur la présence de ces éléments qui ont été déterminants sur l'emplacement des ouvertures. Il faudrait donc les maintenir en place, même advenant un changement de fonction du lieu. Les manteaux de cheminée ne devraient être réparés qu'une fois les défaillances structurales corrigées.

Les matériaux de finition d'origine encore en place sont nombreux. Mentionnons en particulier les planchers de pin, les revêtements muraux de bois à languette et rainure,

.../3

Bureau de la Gilmour and Hughson Limited (Suite)

les moulures et embrasures de fenêtres et les plafonds en planchettes. Ils devraient tous d'être préservés. Les boiseries brisées ou manquantes pourraient être remplacées par des éléments identiques. Il est également recommandé de choisir des appareils d'éclairage compatibles avec le décor ancien.

1996.07.25

Pour plus d'information, veuillez consulter le *Code de pratique du BEEFP*.